# MT- Alloy C

2.4886

Schweißstab/Drahtelektrode aus Nickel-Molybdän-Chrom-Wolfram-Legierung zum WIG- bzw. MIG-Schweißen von besonders korrosionsbeständigen Nickellegierungen für Betriebstemperaturen bis +400°C, kaltzäh bis -196°C.

#### Normbezeichnung

DIN 1736	SG NiMo 16 Cr 16W		
Werkstoff-Nummer	2.4886		
AWS / ASME SFA-5.14	ER NiCrMo - 4		
DIN EN ISO 18274	S Ni 6276		

## Wichtigste Anwendungsbereiche

Nickel-Molybdän-Chrom-Wolfram-Legierungen, z.B. 2.4819 - NiMo 16 Cr 15 W (Hastelloy C 276/ Nicrofer 57 16 hMoW) und ihre Verbindungen mit un-, niedrig- und hochlegiertem Stahl/Stahlguss sowie mit Nickelbasis-Legierungen, Plattierungen.

## Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Schweißverfahren Schutzgas Wärmebehandlung		WIG Schweiß-Argon unbehandelt		MIG Schweiß-Argon unbehandelt		
Prüftemperatur		[°C]	+20°C	-196°C	+20°C	-196°C
0,2 %-Dehngrenze	R <sub>p0,2</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	470		470	
1,0%-Dehngrenze	R <sub>p1,0</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	500		500	
Zugfestigkeit	R <sub>m</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	780		780	
Bruchdehnung	A <sub>5</sub>	[%]	35		35	
Kerbschlagarbeit	A <sub>V</sub>	[J]	80	60	80	60

### Richtanalyse des reinen Schweißgutes in %

Ni	С	Cr	Fe	Mn	Мо	S	Si	V	W
Basis	0,01	15,5	5	0,5	16	max. 0,01	0,06	0,3	4

#### **Besondere Hinweise**

Sauberkeit des Werkstückes im Schweißnahtbereich ist Voraussetzung für eine rissfreie Verbindung. Bei dünnen Blechen und Wurzelschweißungen ist Unternahtschutz erforderlich. Bei V- und X-Nähten sollte der Öffnungswinkel mindestens 70° betragen.

WIG - Schweißstab immer im Schutzgasbereich führen.

MIG - Drahtelektrode bevorzugt mit Impulslichtbogen verschweißen.

# Anwendbare Schutzgase WIG und MIG

Schweiß-Argon, Argon He 30

### Schweißstab-Maße Verpackungseinheit

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Paketinhalt [kg]
1,60	1000	10,0
2,00	1000	10,0
2,40	1000	10,0
3,20	1000	10,0

#### Drahtelektrode

Durchmesser

1,20 mm



MIG = +